


SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	VNKKL0D390A210229	Numer rejestracyjny	WF2745M	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	TOYOTA	Licznik kilometrów	28040	Typ nadwozia	Hatchback
Seria	Yaris 14-	Kolor zewnętrzny	Biały	Kolor wnętrza	Czarny
Model	Yaris 1.0 Active EU6	ETG Kod	0117857	Kategoria lakieru	
Rok	2016	KM	69 / 51	Poj. skokowa silnika	998
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	5	skrzynia biegów	Manualna skrzynia biegów	Cyl. silnika	3
Cyl. układ	Rzędowy	Trim		Country of Registration	
Country of Manufacture		CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2017-07-25
Turbosprężarka	NA	Technical Check Exp.	2017-07-25	Konserwacja	
Data konserwacji		Nr konta		Nazwa firmy	Getin Fleet SA
Lok. inspekcji	WARSZAWA	Data przybycia	2017-07-25 10:34:43	Adres	Getin Fleet SA
Adres		Data pierwszej rejestracji	2016-05-24	Miasto	
Miasto		Data produkcji	2016-05-24	Województwo/gmina	
Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 2911646	Nr telefonu	
Nr telefonu		Data przypisania		Data wysłania CR	
MVI	0	Data insp.	2017-07-25 10:34:43	Data druku	
Certyfikat testu nr		Numer W		Nr umowy	0
Customer Name		Place of Storage	WARSZAWA		





AKCESORIA

ABS	Klimatyzacja (manualna)	Komputer pokładowy	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Okna elektryczne przód
Radio z CD	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna
poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera			

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	4 mm	Bridgestone	15	175/65	Lato	
Lewe Tylne	5 mm	Bridgestone	15	175/65	Lato	
Prawe Przednie	3 mm	Bridgestone	15	175/65	Lato	
Prawe Tylne	6 mm	Bridgestone	15	175/65	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
1		Książka serwisowa	Brak	Brak	RR	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 300,00	pln 300,00	0,00%	pln ,00	pln 300,00
2		Okładzina zderzaka przedniego	Odprysk	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
3		Pokrywa przednia	Rdza	0.5cm - 1cm	RF	SV	pln 286,00	pln ,00	pln 286,00	pln 151,60	pln 437,60	0,00%	pln ,00	pln 437,60
4		Próg wewnętrzny (Lewy)	Rysa	25 cm - 30 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
5		Inne - Tył	Brak	Inne - patrz adnotacja	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
6		Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyszczerbiona krawędź	8 cm - 10 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
7		Dywaniki podłogi komplet	Niedopasowany	Nieznany	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
8		Podsufitka	Plamy/zabrudzony	<50%, średnie	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
9		Błotnik przedni (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
łącznie							pln 286,00	pln ,00	pln 286,00	pln 451,60	pln 737,60		pln ,00	pln 737,60

Tryb naprawiania

NA	Brak działania
RF	Lakierowanie
RR	Wymiana

Przyczyna

SV	W eksploatacji
----	----------------

Komentarze

Ref.	Komentarze	
5	emblmatu modelu	Edit
9	220	Edit

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	2,20	pln 286,00
Mechaniczny	pln 130,00	0	pln ,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
Łącznie		2,20	pln 286,00

Różne

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Opłata za małe elementy / utylizację			pln 13,55	0,00%	pln ,00	pln 13,55
Koszt wyjątku			pln 737,60		pln ,00	pln 737,60

Koszt całkowity pln 751,15 pln ,00 pln 751,15

Lista kontrolna inspekcji

Pałacy:

Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input checked="" type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

